

Anleitung Kugellager schmieren

- 4 Kugellager oben (rote Pfeile)
- 4 Kugellager unten (gelber Pfeil)
- mit WD-40 schmieren und Programm 5 leer laufen lassen

